

# monblason

Heat transfer solutions / Since 1906

## JET PRINT PLUS

Flex PVC blanc imprimable

### MODE D'EMPLOI

-  Température ..... 155 °C
-  Temps de pose..... 15 secondes
-  Pression..... moyenne (3-4bars)
-  Démoulage..... à chaud
-  Pression de découpe..... 75 gf

Ces valeurs sont données à titre indicatif : effectuer toujours des tests avant de lancer une production.

### CONSEILS

- Pour la pose, enfilez les vêtements dans les jaquettes
- Tendez les vêtements pour éviter les faux plis et les surépaisseurs (boutons, bas de maillots, coutures de manches, cols, autres logos...)
- Fibre nouvelle : procéder à des essais ou nous consulter



## USAGES

- Transférable sur nylon, polyester, cuir et textiles traités. Ne fonctionne pas sur les tissus fortement enduits (siliconés, fluorés) et tissus élastiques mailles ajourées.
- Ne pas repasser directement (vêtement à l'envers)
- Lavage (attendre 24H après transfert) : 40 ° max.  
(laver à l'envers - ne pas utiliser de javel ou autre agent agressif)
- Ne convient pas au nettoyage à sec
- Convient au sèche linge

## CONTRÔLER TOUJOURS SUR LA MACHINE

- La température
- La pression
- Le temps de pose
- Le parallélisme des plateaux

[www.monblason.com](http://www.monblason.com)

